

ג באדר א' תשע"ו
3 במרץ 2016
סימוכין: 65237

לכבוד
ראשי רשויות מקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
שלום רב,

הנדון: בטיחות מתקני ספורט- "באסקט 2000"

מתקני "באסקט 2000" מיוצרים ומוצבים ברחבי הארץ החל משנות ה-90.

באותן שנים הייצור והצבת המתקנים לא נעשו עפ"י התקנים, אשר הוגדרו רק בשנים האחרונות (תקן 5515 למתקני ספורט). נכון להיום, מוצבים ברחבי הארץ אלפי מתקני כדורסל מסוג "באסקט 2000". במרכזי ספורט, ספורטקים, מוסדות חינוך ובמסגרות שונות אחרות.

בשנים האחרונות התרחשו מספר קריסות של סלי "באסקט 2000". במרבית המקרים, נפילת הסל באה בעקבות צרוף של- קורוזיה וחלודה בבסיס המתקן שהחלישה את יכולת בסיס המתקן לעמוד בעומסים הנדרשים. את היחלשות הסל ניתן לזהות רק בבדיקה מקצועית של מעבדה מוסמכת של מכון התקנים הישראלי אשר פועלת ובודקת בהתאם לתקן הישראלי 5515 למתקני ספורט.

בכדי שלא ישנו מקרים מעין אלו, אנו ממליצים להחליף מתקנים אלו (ניתן להיעזר בתקציב סיוע אחזקת מבני פיס).

כ"

כמו כן, יש להורות על בדיקה מקפת ע"פ תקן 5515 לכלל הסלים מסוג "באסקט 2000". במקרים בהם מדובר בסלים אשר מועד התקנתם מעל שבע שנים המלצתנו הינה לנקוט במשטר בדיקות מוגבר של שתי בדיקות בשנה ולאחר מכן שלוש בדיקות עד להחלפת מתקני הסל.

בברכה,

שלמה דולברג
מנהל כללי

העתק :

מר חיים ביבס- ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר יוחאי וגיימה- ראש מינהל בטחון, שע"ח ותפקידים מיוחדים, מש"מ
גב' מיכל מנקס- סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי
עו"ד רות דיין מדר- מנהלת מחלקת חברה במינהל חינוך וחברה, מש"מ
מר אריה מור- מנהל אגף לביטחון, שע"ח ובטיחות סביבתית, משרד החינוך
מר רותם זהבי- מנהל תחום בטיחות, משרד החינוך
מר דניאל ארץ קדושה- מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט
מר זאב דיבסק- ראש תחום בכיר בטיחות הציבור, משרד הכלכלה והתעשייה